


Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN 310.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка с сидением - 1 шт.
2. Подлокотник - 2 шт.
3. Механизм качания - 1 шт.
 - a. рычаг регулировки механизма;
 - b. винт регулировки жесткости качания.
4. Газлифт - 1 шт.
5. Кожух газлифта - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Ролики - 5 шт.
8. Винты - 4 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (a). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (a) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.


Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
(Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.

Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN 310.

I




1. В крестовину (6) вставьте ролики (7) до "щелчка".

2. Вставьте газлифт (4) в отверстие крестовины (6).

3. Наденьте на газлифт кожух (5).


Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

II



4. Возьмите механизм качания (3) и прикрутите его 4 винтами (8) к нижней стороне сидения фронтом вперед.

III



6. Переверните кресло и наденьте его на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие (С) механизма качания.